


1.- Información del Motor Eléctrico

1.1.- Administrativa

Cliente	ANGLO AMERICAN SUR S.A.
Guía N°	1264622
Fecha Guía	10-05-2021
Fecha Ingreso	11-05-2021
Generó Ingreso	PAHOLA MORALES
Observaciones	

1.2 Placa Motor

Marca	HITACHI	N° Serie	370252-1
Potencia	3500 HP (2610 KW)	Modelo	0
Voltaje de Servicio	4000v	Tipo	INDUCCION
Corriente de Servicio	443 AMPamp.	RPM	740
Frame	SIN INFORMACION	Rotor Tipo	ANILLO ROSANTE
Factor de Servicio	1	Color	AZUL
Rod. Lado Acople		Lub. Rod. Lado Acop.	
Rod. Lado Libre		Lub. Rod. Lado Libre	
Frecuencia	50hz:	Clase de Aislación	
Conexión de Ingreso		Peso	0Kgs
Observaciones			



2.- Condiciones de Ingreso

2.1 Antes del desarme (elementos incluidos en el equipo)

- Daño Atribuible a transporte
- Aportes de Rodamientos
- Taco generador
- Magnético (completo incluye soporte)
- MACHÓN DE ACOPLAMIENTO LADO 1**
- Golilla y tuerca de fijación para machón
- Ventilador forzado
- Soporte de Ventilador
- Extensión de graseras
- Graseras
- Celosías de ventilación
- CAJA DE CONEXIONES**
- PERNOS DE ANCLAJE DE MOTOR**

MOTOR INGRESA A NUESTRAS INSTALACIONES ANCLADO A BASE DE TRASLADO METALICA Y CON BLOQUEO DE EJE DE ROTOR

LA CAJA DE CONEXIONES VIENE CONTAMINADA CON ACEITE EN EL INTERIOR Y SIN UNA TAPA

MOTOR USA DESCANSOS METALADOS


1.- Información del Motor Eléctrico

1.1.- Administrativa

Cliente	ANGLO AMERICAN SUR S.A.
Guía N°	1264622
Fecha Guía	10-05-2021
Fecha Ingreso	11-05-2021
Generó Ingreso	PAHOLA MORALES
Observaciones	

1.2 Placa Motor

Marca	HITACHI	N° Serie	370252-1
Potencia	3500 HP (2610 KW)	Modelo	0
Voltaje de Servicio	4000v	Tipo	INDUCCION
Corriente de Servicio	443 AMPamp.	RPM	740
Frame	SIN INFORMACION	Rotor Tipo	ANILLO ROSANTE
Factor de Servicio	1	Color	AZUL
Rod. Lado Acople		Lub. Rod. Lado Acop.	
Rod. Lado Libre		Lub. Rod. Lado Libre	
Frecuencia	50hz:	Clase de Aislación	
Conexión de Ingreso		Peso	0Kgs
Observaciones			



2.- Condiciones de Ingreso

2.1 Antes del desarme (elementos incluidos en el equipo)

- Daño Atribuible a transporte
- Aportes de Rodamientos
- Taco generador
- Magnético (completo incluye soporte)
- MACHÓN DE ACOPLAMIENTO LADO 1**
- Golilla y tuerca de fijación para machón
- Ventilador forzado
- Soporte de Ventilador
- Extensión de graseras
- Graseras
- Celosías de ventilación
- CAJA DE CONEXIONES**
- PERNOS DE ANCLAJE DE MOTOR**

MOTOR INGRESA A NUESTRAS INSTALACIONES ANCLADO A BASE DE TRASLADO METALICA Y CON BLOQUEO DE EJE DE ROTOR

LA CAJA DE CONEXIONES VIENE CONTAMINADA CON ACEITE EN EL INTERIOR Y SIN UNA TAPA

MOTOR USA DESCANSOS METALADOS